



LEGENDA

- UWAGA!  
usunąć węgarek, zastąpić dociepleniem ze styropianu ok 6cm  
Zabudować skośne otwory okienne płytami gk z wypełnieniem z wełny mineralnej
- UWAGA!  
obudować istniejący słup płytą gk z wypełnieniem z wełny mineralnej
- obudować istniejący słup płytą gk

- ściana działowa z gk do wysokości 220cm
- ściany istniejące
- docieplenie ściany istniejącej styropian 12cm
- ściany projektowane gk 10cm
- ściany projektowane cegła pełna
- ściany do wyburzenia
- drzwi do wyburzenia

- UWAGI:
1. Poniższa dokumentacja nie stanowi inwentaryzacji budowlanej;
  2. Przed podjęciem prac wykonawca powinien zapoznać się ze stanem budynku.
  3. Ostateczne trasy instalacji freonowych i skroplin ustalić po wykonaniu odkrywek, a zmiany uzgodnić z Inwestorem.

- LEGENDA:
- KLIMATYZATOR WIENNY
  - KLIMATYZATOR KASETOWY
  - REWIZJA
  - POMPA SKROPLIN
  - INSTALACJA FREONOWA
  - INSTALACJA SKROPLIN

INWESTOR: POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148, 80-865 GDAŃSK			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK "B" POW NFZ UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148, 80-865 GDAŃSK			
PROJEKTOWAŁ: inż. Tadeusz Eliwart Nr upr. 3101/Gd/87 mgr inż. Dariusz Wierzbowski		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Matolepszy Nr upr. POM/0034/PWOS/11	
NAZWA RYSUNKU RZUT PIĘTRA			NR RYSUNKU 2
BRANŻA CHŁODZENIE	PROJEKT BUDOWLANY	DATA STYCZEŃ 2013	SKALA 1 : 50